

**ENERGETIKOS SKYRIAUS VEIKLOS, ATLIKTŲ DARBŲ ATASKAITA****2024 LAPKRIČIO MĖN.****Darbai administruojamuose daugiabučiuose namuose**

<b>Data</b>	<b>Atlikti darbai</b>
2024-11-04	Dūkštas, Laisvės 19 nėra elektros. Pakeistas Automatas C16A prie skaitiklio.
2024-11-06	Ignalina, Turistų 45 pakeista 2 led lemputės.
2024-11-07	Ignalina, Liepų 5,II laiptinė, rūsyje pakeista led lemputės-2 vnt., II laiptinė, 2 aukštas pakeista 1 vnt. led. lemputė.
2024-11-09	Strigailiškis 21,kai kuriuose butuose nėra elektros
2024-11-11	Strigailišio 25,21,15 nėra elektros. Perduota ESO
2024-11-11	Ignalina, Turistų 45 laikrodžio perreguliavimas.
2024-11-13	Vidiškės, Sodų 13 ,I laiptinė nėra šviesos.
2024-11-15	Vidiškės, Sodų 13A,I laiptinė pakeista led lemputė
2024-11-18	Vidiškės, Melioratorių 5 ,I laiptinė pakeista LED prožektorius, I laiptinė pakeista led lemputė.
2024-11-20	Ignalina, Liepų 5,II laiptinė pakeista prie įėjimo led lemputė.
2024-11-22	Ignalina, Vasario 16-os – 38 rūsy nėra elektros.Prie įėjimo pakeista LED šviestuvai.
2024-11-22	Ignalina, Aukštaičių 12,tambūre pakeista led lemputė.
2024-11-22	Ignalina, Aukštaičių 40 prie įėjimo pakeista led lemputė.
2024-11-26	Rubelininkai 12 nėra elektros (ESO atjungta nuotoliniu būdu,nesumokėta).
2024-11-30	Ignalina, Ligoninės 6 ,II aukštas dega laidas, perjungtas gnybtas.
2024-11-29	Ignalina, Aukštaičių 33,nėra elektros rūsyje

**Darbai eksploatuojant, prižiūrint, remontuojant vandens tiekimo, nuotekų valymo, perpumpavimo objektus (Vandentvarkos objektai)**

<b>Data</b>	<b>Darbo vieta ir darbo užduotis, panaudotos medžiagos</b>
2024-11-01	Vandentvarkos objektų apžiūra. Ignalinos siurblinė Turistų 30D darbo patikrinimas
2024-11-02	Vandentvarkos objektų apžiūra. Ignalinos vandenvietės filtrų praplovimas.
2024-11-03	Vandentvarkos objektų apžiūra. Palūšės siurblinės darbo atstatymas.
2024-11-04	Vandentvarkos objektų apžiūra. Ignalinos valymai maišyklės patikrinimas, maža varža, atjungta.

2024-11-05	Vandentvarkos objektų apžiūra. Ignalinos valymai maišyklės ištraukimas, varyklio išardymas, džiovinimas.
2024-11-06	Vandentvarkos objektų apžiūra. Malkūnų gręžinys hidroforo patikrinimas.
2024-11-07	Vandentvarkos objektų apžiūra. Malkūnų gręžinys hidroforo ir manometro pakeitimas. Maksimonių gręžinio darbo patikrinimas. Pupiškės, Antalksnės vandens nugeležinimų filtrų galvų parametrų nustatymas.
2024-11-08	Vandentvarkos objektų apžiūra. Ramybės siurblinės darbo patikrinimas.
2024-11-09	Vandentvarkos objektų apžiūra. Ignalinos vandenvietės filtrų praplovimas.
2024-11-10	Vandentvarkos objektų apžiūra. Smėlio g. siurbles darbo patikrinimas.
2024-11-11	Vandentvarkos objektų apžiūra. Šilo gatvė 8 siurblinės siurblio valymas. Kazitiškis siurblinės patikrinimas.
2024-11-12	Vandentvarkos objektų apžiūra. Ignalinos KPS1 skydelio paruošimas siurblio pajungimui.
2024-11-13	Vandentvarkos objektų apžiūra. Ignalinos NS1,NS2 šiukšlių valymas. Kazitiškio valymų šulinio užrakto sumontavimas. Maksimonių gręžinys slėgio rėlės ir manometro pakeitimas, slėgio reguliavimas.
2024-11-14	Vandentvarkos objektų apžiūra. Turistų 30D siurblinės išvalymas.
2024-11-15	Vandentvarkos objektų apžiūra. Palūšės siurblinės trasos valymas.
2024-11-16	Vandentvarkos objektų apžiūra. Ignalinos vandenvietės filtrų praplovimas.
2024-11-17	Vandenvietės objektų apžiūra. Rimšėnų siurblinės darbo patikrinimas.
2024-11-18	Vandenvietės objektų apžiūra. Ignalinos vandenvietė kompresoriaus pakeitimas ir perjungimas.
2024-11-19	Vandentvarkos objektų apžiūra. Ignalinos siurblinė NS1 siurblio Danffos suleidimas, pulto sumontavimas.
2024-11-20	Vandentvarkos objektų apžiūra. Ignalinos NS1;NS2 šiukšlių valymas. Šiukšlių konteinerio suvirinimas.
2024-11-20	Ceikinių nugeležinimas, akumulatoriaus pakeitimas valdymo pulte.
2024-11-21	Vandentvarkos objektų apžiūra. Strigailišio Pagrindinė siurblinės valymas. Butų ūkio dirbtuvės sandėlio išvalymas.
2024-11-22	Vandentvarkos objektų apžiūra. Putinų siurblinės darbo patikrinimas.
2024-11-23	Vandentvarkos objektų apžiūra. Makniūlaukės vandenvietės darbo patikrinimas
2024-11-24	Vandentvarkos objektų apžiūra. Ignalinos nugeležinimo filtrų praplovimas.
2024-11-25	Vandentvarkos objektų apžiūra. Ignalinos NS1 2-ro siurblio paleidimas, slėginės linijos valymas.
2024-11-26	Vandentvarkos objektų apžiūra. Kazitiškio valymų valymas, siurblių defektavimas, rezervuarų išsiurbimas. Dūkšto valymai valdiklio reguliavimas, maišymo siurblių defektavimas.
2024-11-27	Vandentvarkos objektų apžiūra. Vandens skaitiklių nurašymas, Fe matavimas, nugeležinimų apžiūra.
2024-11-28	Vandentvarkos objektų apžiūra
2024-11-29	Vandentvarkos objektų apžiūra. Ignalinos vandenvietės filtrų praplovimas.
2024-11-30	Vandentvarkos objektų apžiūra.
<b>Vandentvarkos objektų apžiūra - Ignalinos, Vidiškių, Palūšės vandenviečių įrenginių apžiūra (kondensato išleidimas, tepalų lygio patikra, oro slėgio kontrolė, vandens gerinimo įrenginių valdymo patikrinimas, kasdienis vandens skaitiklių rodmenų fiksavimas). Palūšės, Vidiškių valymo įrenginių elektros prietaisų veikimo kontrolė. Srigailišio pagrindinės perpumpavimo siurblinės siurblių veikimo kontrolė. Ignalinos pagrindinės siurblinės, Smėlio g. Putinų g. perpumpavimo siurblinių siurblių veikimo kontrolė.</b>	

Parengė: Energetikos skyriaus vadovas Arvydas Maskoliūnas, el.p.: arvydas.maskoliunas@ibu.lt