

ENERGETIKOS SKYRIAUS VEIKLOS, ATLIKTŲ DARBŲ ATASKAITA

2024 SPALIO MĖN.

Darbai įmonės administruojamuose daugiabučiuose namuose

Data	Atlikti darbai	Panaudota kaupimo lėšų *(eurais)	Darbų savikaina, atliekant darbus pagal būtinųjų darbų sąrašą *(eurais)
2024-10-01	Ignalina, Vasario 16-osios g.44, elektros tinklo techninis tikrinimas, apžiūra.	-	206,67
2024-10-01	Ignalina, Vasario 16-osios g.46, elektros tinklo techninis tikrinimas, apžiūra.	-	206,67
2024-10-01	Ignalina, Vasario 16-osios g.50, elektros tinklo techninis tikrinimas, apžiūra.	-	206,67
2024-10-01	Ignalina, Vasario 16-osios g.48, elektros tinklo techninis tikrinimas apžiūra. I aukštas pakeista LED šviestuvai ir 1 vnt. LED lempučių.	92,03	210,09
2024-10-01	Ignalina, Vasario 16-osios g. 52, elektros tinklo techninis tikrinimas, apžiūra.	-	206,67
2024-10-02	Ignalina, Turistų 45 laiptinių apšvietimo laikrodžio perreguliavimas.	-	28,40
2024-10-02	Ignalina, Vasario 16-osios g. 52, elektros skydinės užrakto padarymas ir durų užrakinimas.	-	42,23
2024-10-02	Ignalina, Vasario 16-osios g. 54, Elektros tinklo techninis tikrinimas apžiūra.	-	206,67
2024-10-02	Ignalina, Vasario 16-osios g 56, Elektros tinklo techninis tikrinimas, apžiūra	-	206,67
2024-10-05	Vidiškės, Melioratorių g. 9, II laiptinė nėra elektros.	-	29,56
2024-10-08	Ignalina, Saulės aklg. 4, elektros tinklo techninis tikrinimas, apžiūra. I laiptinė, 1 aukštas pakeista LED šviestuvai.	92,03	334,99
2024-10-09	Ignalina, Saulės aklg. 6, elektros tinklo techninis tikrinimas, apžiūra, rūsyje pagamintas ir įrengtas įvadinės skydinės užraktas ir uždėta spyna, I laiptinė, 1,2 aukštai uždėti kabliukai ant skydinių.	-	334,99
2024-10-09	Ignalina, Vasario 16-osios g. 37, elektros tinklo techninis tikrinimas, apžiūra.	-	206,67
2024-10-10	Ignalina, Liepų g. 1, elektros tinklo techninis tikrinimas, apžiūra, I laiptinė tambūre pakeistas LED šviestuvai.	92,03	463,32
2024-10-10	Ignalina, Liepų g. 5, elektros tinklo techninis tikrinimas, apžiūra, pakeista LED 2 vnt. lempučių.	-	341,89
2024-10-11	Ignalina. Aukštaičių g. 40, 5 aukštas, fojė pakeista LED šviestuvai	92,03	-
2024-10-14	Ignalina, Atgimimo g. 14, prie 2-5 bt. pakeistas LED šviestuvai.	185,57	-
2024-10-15	Ignalina, Atgimimo g. 14, elektros tinklo techninis tikrinimas, apžiūra.	-	206,67
2024-10-15	Ignalina, Atgimimo g. 16, elektros tinklo techninis tikrinimas, apžiūra.	-	206,67

2024-10-15	Ignalina, Aukštaičių g. 30, I laiptinėje ir rūsys nėra elektros.	-	28,40
2024-10-15	Ignalina, Aukštaičių g 40, 4 aukštas pakeista LED šviestuvus, 1 aukštas pakeistas LED šviestuvus.	92,03	-
2024-10-16	Vidiškės, Melioratorių g. 7, rozetės pajungimas remonto darbams	-	29,56
2024-10-16	Ignalina, Atgimimo g. 15, elektros tinklo techninis tikrinimas, apžiūra	-	206,67
2024-10-16	Ignalina, Atgimimo g. 27, elektros tinklo techninis tikrinimas, apžiūra. Tambūre pakeista LED lemputė.	-	210,12
2024-10-17	Ignalina, Atgimimo g. 21, elektros tinklo techninė apžiūra.	-	206,67
2024-10-21	Ignalina, Atgimimo g 31, Ateities g. 32; Ateities g. 33 elektros tinklo techninis tikrinimas, apžiūra.	-	206,67
2024-10-21	Ignalina, Atgimimo g. 32, elektros tinklo techninis tikrinimas, apžiūra.	-	206,67
2024-10-21	Ignalina, Atgimimo g. 33, elektros tinklo techninis tikrinimas, apžiūra.	-	206,67
2024-10-22	Ignalina, Aukštaičių g. 3, I laiptinė, 1 aukštas pakeista LED šviestuvus.	92,03	-
2024-10-22	Ignalina, Aukštaičių g. 28, I laiptinė prie įėjimo pakeista lemputė.	-	27,18
2024-10-23	Ignalina, Aukštaičių g. 11, II laiptinė, 1 Aukštas paleista LED šviestuvus	92,03	-
2024-10-23	Ignalinos butų ūkis, kontora II aukštas pakeista 3 vnt. LED lempų (60 cm)	-	-
2024-10-24	Ignalina, Aukštaičių g. 30, I laiptinė, III aukštas pakeista LED šviestuvus	92,03	-
2024-10-24	Ignalina, Ligoninės g. 4, III laiptinė tambūras pakeista LED šviestuvus, prie įėjimo pakeista LED lemputė.	92,03	-
2024-10-25	Ignalina. Ateities g. 24, rūsy nėra elektros.	-	28,40
2024-10-25	Ignalina. Ateities g 31, III laiptinė, įėjime pakeista LED šviestuvus.	92,03	-
2024-10-28	Ignalina, Turistų g. 45, rūsy nėra elektros, perderintas laikrodis.	-	28,40
2024-10-28	Ignalina, Aukštaičių g. 40, II aukštas laiptinė pakeistas LED šviestuvus.	92,03	-
2024-10-28	Ignalina, Aukštaičių g. 52, I laiptinė prie įėjimo pakeistas LED prožektorius.	117,59	-
2024-10-30	Ignalina. Ateities g. 13, IV aukštas pakeista LED lemputė	-	27,18
2024-10-30	Ignalina, Laisvės g. 52 tambūre pakeista LED lemputė	-	27,18
2024-10-31	Elektrotechnikos darbuotojų atestacija	-	-
		VISO;	1223,46
<p>Atliktų darbų sumos pagal darbų atlikimo aktus (su PVM) Tinklo techninis tikrinimas - elektros instaliacijos, įžeminimo kontūro, žaibosaugos įžeminimo varžų matavimas. Apžiūra - elektros įrenginių sujungimo kontaktų vizuali apžiūra, šiukšlių, voratinklų, dulkių iš elektros skirstymo spintų valymas, apšvietimo prietaisų tikrinimas.</p>			

Komerciniai elektros darbai (darbai vykdyti ne įmonės aptarnaujamuose elektros įrenginiuose)

Data	Objektas, objekto adresas	Atlikti darbai	Darbų vertė (be PVM)
2024-10-16	Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka Atgimimo g. 20, Ignalina, Ignalinos r. sav.	Bibliotekos pastato, elektros įrenginių ir instaliacijos varžų matavimai	330,58 (eurų)

Darbai eksploatuojant, prižiūrint, remontuojant vandens tiekimo, nuotekų valymo, perpumpavimo objektus (Vandentvarkos objektai)

Data	Darbo vieta ir darbo užduotis, panaudotos medžiagos
2024-10-01	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Strigailišio siurblių NS1;NS2;NS3 darbo patikrinimas
2024-10-02	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Naujasodžio nugeležinimo stoties darbo patikrinimas. Ignalinos siurblių NS1;NS2 šiukšlių valymas.
2024-10-03	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Naujasodžio nugeležinimo stoties apžiūra. Vožtuvo D15 pravalymas.
2024-10-04	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Mažėnų nugeležinimo įrenginiai(vandens paėmimas tyrimams, Fe kiekio vandenyje matavimas(Fe-0,2),Naujasodžio nugeležinimo įrenginiai vožtuvo pakeitimas, Fe kiekio vandenyje matavimas (Fe-0).
2024-10-05	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Malkūnų gręžinys, slėgio relės kontaktų perjungimas.
2024-10-06	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos vandens nugeležinimo filtrų praplovimas.
2024-10-07	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos NS2 siurblių tepalų pakeitimas, II siurblio išvalymas.
2024-10-08	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos nuotekų valymų siurblinės siurblių tepalų keitimas.
2024-10-09	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos NS1,NS2 šiukšlių valymas. Ceikinių vandens nugeležinimas valdiklių nustatymas, Ceikiniuose kasimo metu nutrauktų telefono kabelių sujungimas.
2024-10-10	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Atgimimo 18 siurblinės darbo patikrinimas. Ignalinos valymai siurblinės siurblių perjunginėjimas.
2024-10-11	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Siurblinės Šilo 8 darbo patikrinimas.
2024-10-12	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Siurblinės Turistų 30D darbo patikrinimas.
2024-10-13	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos vandenvietės filtrų praplovimas.
2024-10-14	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Dūkšto siurblinė Nr.2.siurblio pakeitimas, automato pakeitimas.
2024-10-14	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Senojo Dūkšto siurblinė siurblio pakeitimas, valdymo skydelio sumontavimas, kontaktoriaus pakeitimas.
2024-10-15	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Palūšės valymai drenavimo šulinių išvalymas, Vidiškių valymai smėlio nukasimas po užpylimo.
2024-10-16	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Palūšės valymų erlifto remontas, Linkmenų NS6 patikrinimas, Ignalinos NS1;NS2 šiukšlių valymas.
2024-10-17	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Vidiškių valymų teritorijos tvarkymas, dumblo matavimas. Kazokinės gręžinyje skydinės aušintuvo išjungimas, Mielagėnų gręžinyje skydinės aušintuvo išjungimas, užrakto ir spynos įrengimas.
2024-10-18	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos siurblių ir valymų duomenų perdavimo sistemų kortelių veikimo tikrinimas(7 vietas).Linkminių valymų šienavimas, teritorijos aptvarkymas.
2024-10-19	Vandentvarkos objektų apžiūra.*

2024-10-20	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos vandens nugeležinimo filtrų praplovimas. Vidiškių valymų išlyginamosios talpos siurblio įjungimas.
2024-10-21	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ramybės siurblinės darbo patikrinimas.
2024-10-22	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Palūšės valymų teritorijos tvarkymas. Ignalinos valymai teritorijos apie pastotę tvarkymas.
2024-10-23	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ažušilės siurblinės darbo patikrinimas. Ignalinos NS1;NS2 siurblių šiukšlių valymas. Ignalinos vandenvietė patvorio šienavimas ir krūmų pjovimas.
2024-10-24	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Kazitiškio valymų darbo patikrinimas, Mielagėnų valymų darbo patikrinimas.
2024-10-25	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Linkmenų valymai dumblo matavimas. Vandens skaitiklių nurašymas Biečiūnų, Dindų, Kazokinės, Ceikinėlių, Makaniškės, Kaneišių, Ivonėnų, Makaniūnalaukės, Maksimonių vandenvietėse.
2024-10-26	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Pupiškės, Naujasodžio, Palūšės, Antalsnės, Gaveikėnų vandens nugeležinimo įrenginių darbo patikrinimas, Vandens skaitiklių nurašymas, Fe kiekio vandenyje matavimas.
2024-10-27	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos nugeležinimo filtrų praplovimas.
2024-10-28	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ceikinių, Mielagėnų, Miečionių, Malkūnų, Bernotų, Šiulėnų vandens nugeležinimo įrenginių darbo patikrinimas. Fe kiekio vandenyje matavimas (Šiulėnų Fe >0,3), vandens skaitiklių nurašymas.
2024-10-29	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Mikalavo, Paringio, Rubelninkų, Kančiogino grėžinių vandens skaitiklių parodymų nurašymas Linkmenų, Palūšės, Vidiškių, Daugėlišio, Mielagėnų nuotekų valymų paruošimas vandens mėginių paėmimui.
2024-10-30	Vandentvarkos objektų apžiūra.* Ignalinos NS1;NS2 siurblių šiukšlių valymas, Linkmenų valymo įrenginių patalpų valymas. Daugėlišio valymų Nr.1 vizuali apžiūra.
2024-10-31	Daugėlišio valymo įrenginiuose Nr. 1 ir Nr. 2(Mokyklos g.) žemių lygio formavimas palei valymo talpų dangčius. Vidiškių valymo įrenginių patalpų valymas

***- Ignalinos, Vidiškių, Palūšės vandenviečių įrenginių apžiūra (kondensato išleidimas, tepalų lygio patikra, oro slėgio kontrolė, vandens gerinimo įrenginių valdymo patikrinimas, kasdienis vandens skaitiklių rodmenų fiksavimas). Palūšės, Vidiškių valymo įrenginių elektros prietaisų veikimo kontrolė. Srigailišio pagrindinės perpumpavimo siurblinės siurblių veikimo kontrolė. Ignalinos pagrindinės siurblinės, Smėlio g. Putinų g. perpumpavimo siurblių siurblių veikimo kontrolė.**

Nuotekų valymo įrenginiai esamo stovio vertimas

Objektas	Darbai	Pastabos
Vidiškių nuotekų valymo įrenginiai	Aktyvaus dumblo matavimas, vizualus proceso vertimas, teritorijos tvarkymas (teritorijos apšienavimas, krūmų kirtimas, šaligatvių nuvalymas, patalpų pirminis tvarkymas)	

N. Daugėlišio nuotekų valymo įrenginiai Nr. 1	Aktyvaus dumblo matavimas, vizualus proceso vertimas, teritorijos tvarkymas (teritorijos apšienavimas, žemių lygio formavima palei talpų, šulinių dangčius)	
N. Daugėlišio nuotekų valymo įrenginiai Nr. 2 (Mokyklos g.)	Aktyvaus dumblo matavimas, vizualus proceso vertimas, teritorijos tvarkymas (teritorijos apšienavimas, žemių lygio formavimą palei talpų, šulinių dangčius)	
Mielagėnų nuotekų valymo įrenginiai	Aktyvaus dumblo matavimas, vizualus proceso vertimas, teritorijos tvarkymas (teritorijos apšienavimas)	
Palūšės nuotekų valymo įrenginiai	Aktyvaus dumblo matavimas, vizualus proceso vertimas, teritorijos tvarkymas (teritorijos apšienavimas, krūmų kirtimas, šaligatvių nuvalymas, patalpų pirminis tvarkymas)	
Linkmenų nuotekų valymo įrenginiai	Aktyvaus dumblo matavimas, vizualus proceso vertimas, teritorijos tvarkymas (teritorijos apšienavimas, krūmų kirtimas, šaligatvių nuvalymas, patalpų pirminis tvarkymas)	

Parengė: Energetikos skyriaus vadovas Arvydas Maskoliūnas, e.p.: arvydas.maskoliunas@ibu.lt